


КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ HCP-XS05 (для воздухоочистителей AP200-XS04 и AP250)

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

Периодичность замены фильтра равна его сроку службы и составляет от 3 месяцев до 1 года. Этот срок зависит от интенсивности (продолжительности) эксплуатации воздухоочистителя и степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтра значительно сокращается при эксплуатации воздухоочистителя на кухнях и других помещениях, где в воздухе присутствуют пары масла и сажа.

Степень загрязнения фильтра можно определить по этикетке, приклеенной на рамке. Для этого необходимо сравнить цвет используемого фильтра с таблицей цветов на этикетке. Пример:



1 - new (новый), 2 - in use (используемый), 3 - suggest to change (желательно заменить),
4 - must change (необходимо заменить)

Во избежание выдувания поглощенной пыли из воздухоочистителя в помещение не переворачивайте отработавшие фильтры, устанавливая их обратной стороной навстречу воздушному потоку.

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

1. Положите воздухоочиститель лицевой панелью вверх, возьмитесь за ручки кассеты фильтра и нажмите их с небольшим усилием до срабатывания фиксаторов в нижней части воздухоочистителя.
2. Потяните кассету фильтра на себя и аккуратно выньте ее из прибора.
3. Откройте пакет с фильтрами и извлеките фильтры из пакета. Извлеките использованные фильтры из кассеты и вставьте в нее новые фильтры.
4. Установите кассету с новыми фильтрами в воздухоочиститель, действуя в обратном порядке.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Изготовитель: BALLU INDUSTRIAL GROUP

Адрес (местонахождение) изготовителя:
Китай, Промышленный центр "Ва Лок",
31-41, ул. Шан Мей, Шатин, Н.Т., корпус F, 21/F